Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

$$I_1 = I_0 * 10^{-ac*h1}$$

$$I_2 = I_0 * 10^{-ac*(h1 - \Delta h)}$$



Fig. 5

$I_3 = I'_0 * 10^{-ac*h2}$ $I_4 = I'_0 * 10^{-ac*(h2 - h_{RBC})}$



I'_0 I'_0

FIG.6


0.625
0.620
0.615
0.610
0.605
0.600
0.595
0.590
I2 (arb. units)
18
19
20
h1 (Micrometer)